


# Rückmeldung für Booster-Management und Kontaktgleise über RM-88-N bei zwei und mehr DigitalBoostern DB-4 mit gemeinsamer Anlagenmasse

## Feedback report for Booster-Management and contact tracks via RM-88-N with two or more DigitalBooster DB-4 with common layout ground



Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.  
Subject to technical changes and errors.  
© 10/2014 by LDT